Partial Translation of Japanese Laid-Open Utility
Model Publication No. 63-56935

(Published on April 16, 1988)

Japanese Utility Model Application No. 61-152330 (Filed on October 2, 1986)

Title: ALUMINUM ALLOY WHEEL

Applicant: ZENIYA ALUMINUM SEISAKUJO CO., LTD.

<Page 2 line 18 to page 3 line 2>

In this type of the conventional buggy wheel for a tubeless tire, the edge of a rim is curled outward or inward with a gap.

Accordingly, curling the edge of a rim is highly advantageous to strength of the wheel.

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭63-56935

(a) Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)4月16日

B 21 D 53/30 51/16 B 60 B 25/02 B-6778-4E Z-7148-4E 7146-3D

審査請求 有

(全 頁)

❷考案の名称 アルミニウム合金ホイール

②実 関 昭61-152330

②出 願 昭61(1986)10月2日

60考案者 雪下

勇 正

大阪府池田市豊島南2丁目176番地の1 株式会社銭屋ア

ルミニウム製作所内

创考 案 者 小 西

理夫

大阪府池田市豊島南2丁目176番地の1 株式会社錢屋ア

ルミニウム製作所内

⑪出 願 人 株式会社 錢屋アルミ

大阪府池田市豊島南2丁目176番地の1

ニウム製作所

明 細 書

1 考案の名称

アルミニウム合金ホイール

2. 実用新案登録請求の範囲

アルミニウム合金のサークル材を深絞り加工したカップ2個を接合して構成したアルミニウム合金ホイールにおいて、サークル材を深絞り加工した後縁切りし、縁曲げ後縁切断面をR加工し、リム縁部を中空の環状に内側にカール加工したことを特徴とするアルミニウム合金ホイール。

- 3. 考案の詳細な説明
  - (4) 産業上の利用分野

本考案はアルミニウム合金のサークル材を深絞り加工したカップ2個を接合して構成したバギー車のチューブレスタイヤ用アルミニウム合金ホイールの改良に関する。

(ロ) 従来の技術

従来のこの種バギー車のチューブレスタイヤ用 ホイールは、リムの縁部を外側にカールしたり、 或は内側にカールしても間隙を残していた。

393

このようにリムの縁部をカールすることは、ホイールの強度上大変有利であるが、外側にカールした場合、バギー車の使用状態により、縁部が障害物に当ることが多く、カールが次第に疵つき開いてきてホイールの強度が低下する欠点があった。また内側にカールする場合、タイヤに押えられ

また内側にカールする場合、タイヤに押えられてカールが開いてくることはないが、間隙があってカールが閉じていない場合は、完全に閉じている場合に比し強度が弱いという欠点があった。

従って内側にカールして完全に中空の環状になるようカールすればよいが、プレスによりカールする場合、アルミニウム合金材であるため、カール部に紙が生じたり、カール部に細線状の屑を巻き込むことがあった。

#### り 考案が解決しようとする問題点

この原因を究明した結果、後述のことがらが原因であることが明らかになった。これを説明するため、アルミニウム合金ホイールの全体形状およびアルミニウム合金のサークル材の深絞り加工工程およびリム縁部のカール加工工程について図面



に従って説明する。

第1図は縁奪部を内側にカールしたアルミニウム合金ホイールの全体斜視図である。(1)および(2)はアルミニウム合金のサークル材を深絞り加工したカップで、その底面を合し、その合せ面の全周を溶接して結合したホイールで、(3)はリム部である。

第2図はそのカップの1部切断側面図である。

(4) は内側にカールしたリム側面縁部で、中空の環状である。(5) はビード座部で僅かに勾配を有している。(6) はハンプ部、(7) は急傾斜部、(8) はドロップ部、(9) はセンター部、(10) は溶接部である。

第3図a~辛はアルミニウム合金のサークル材を上記カップにプレス整形する場合の各工程の側面形状を示したものである。第3図aはアルミニウム合金のサークル材、同bは1絞り、同cは2绞り、同dは決め押し、同cは縁切断、同fは緑曲げ、同gは縁 45°曲げ、同hは緑巻の各プレス加工後の1部切断側面形状を示している。

第3図eの縁切断の工程で、第4図に拡大して



示したように切断縁にかえりがでる。さらに切断面は、上部は刃できれいに切れているが、その下方はシャーで切断されたもので破断面が荒くなりが少りののがなりがのかる。とのまりがのように変離することが多くいるのかえりが円弧状の糸屑状で遊離することが多く油で縁を第6図のように45°に縁曲げして絞りとむと、残っているかえりや角の鋭角部がポンチに担されて外れ、糸屑状となり、ポンチの間になる側をひどく傷つける。

次に第3図hの縁巻工程で第6図のように縁を 絞り込んでカールが完了する時に、縁の角で(加 工硬化により角部は硬くするどくなっている)ピ ード座部をえぐるように傷つける。

しかし、このハンプ部(6)及びビード座部(5)はチューブレスタイヤとの間で気密を保つ面であり、空気漏れの原因となる疵があってはならない。またリム側面縁部(4)のタイヤ当り面(4)は疵があって



はならず、寸法精度を要する面である。とのような面に疵がつくことは空気漏れを多くする原因であった。

臼 問題点を解決するための手段

本考案は、カップの深絞りをした後縁を切断し、 その切断縁を適当な時期にR加工して滑らかな曲 面とし、疵がつかないようにしたアルミニウム合 金ホイールである。

第7図は第3図等の工程で縁曲げ加工したカップを回転台に乗せ(回転台は図示せず)端縁(4″)に凹入したR面をもつコマ(11)を押圧しながらカップを回転させると、端縁(4″)は第8図の断面図に示すように角部が丸くR加工され滑らかなR面となる。このR加工後、第3図gの縁45°曲げ加工、第4図hの縁巻加工のプレス加工をする。はずおお第3図eの縁切断後に、上記コマによりR加工し、第3図eの縁切断後に、上記コマによりR加工し、その後第3図fの縁曲げ加工をすると、ダイに絞り込まれる時に外側が伸されR部が第9図のように角ができ、縁巻加工した時にビード座部(5)を傷っけることになり良くない。



#### (H) 作用

以上のように第3図 f の緑曲げ加工後 R 加工を したため、ビード座部(5)やリム側面緑部(4)のタイ ヤ当り面に疵をつけることなくカール加工を行う ことができる。

#### 分 效果

以上のように本考案を実施すれば、リム縁部を 内側に完全にカールして、疵のない、強度的にも すぐれたアルミニウム合金ホイールをプレス加工 で量産することができ、経済的にもすぐれたアル ミニウム合金ホイールを提供するものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はアルミニウム合金ホイールの全体斜視図、第2図はカップの1部切断斜視図、第3図a~hはカップのプレス加工工程を示す側面図、第4図~第6図は従来例のカール加工を示す説明図、第7図、第8図は本考案を実施したR加工の説明図、第9図はR加工の時期により不良が出る場合の説明図である。


(1)、(2) … カップ、(3) … リム部、(4) … リム側面縁




部、(5)…ビード座部、(11)…コマ。

実用新案登録出願人 株式会社錢屋アルミニウム製作所 代表者 竹 安 和 雄








400

实用新案登録出願人株式会社錢屋アルミニウム製作所代表者竹安和在住

実明 63 - 56935到

第 3 図

a




字用新案登録出願人 株式会社 錢屋 P 以二 公製作所代表者 竹 安 和 加集

実施 いっ 56935側

第 3 図 第 3 図 0 第 3 図 f


全年出願人 株式会社 钱屋アルミニツス製作り 代表者 竹安 和 な色

实明 63 - 56935 +




## 403 実用新来登録出願人 株式会社 錢屋アルミニウム製作所 代表者 竹 安 和 雄

地間 63 - 569.35回




第 6 図



404

实用新来登録出願人 株式会社 錢屋アルミニウム製作所 代表者 竹安 和雄原

実開63-56935可



405 会社袋屋アルニツ製作的 者 竹安 和 雄 (5) 実用新案登録出願人

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.